

AEROSOLE



Oberflächenschutz und -vorbereitung **WIKO® SCHWEISS-SPRAY**

WIKO® SCHWEISS-SPRAY dient dem Schutz und der Sauberhaltung vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Der sich bildende Schutzfilm verhindert das Anheften von Schweißspritzern.

Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden.

- Kompromissloser Schutz beim Schweißvorgang
- Kein Festbrennen von Schweißspritzern
- Verlängerung der Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen

Einsatzgebiete

- Elektro- und Schutzgasschweißung
- Reinigung und Pflege von Schweißdüsen
- Schutz von zu verschweißenden Werkstücken

Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

ASWS.D400

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Schmutz, Rost, Ölen und Fetten sein. Nutzen Sie hierfür einen geeigneten WIKO® Reiniger (z.B. WIKO® INDUSTRIESCHNELLREINIGER Art. Nr. AISR.D400). Die Aerosoldose vor Gebrauch ca. 2 Minuten intensiv schütteln, probesprühen und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz gleichmäßig deckend auftragen. Zum Schutz von Werkstückoberflächen ca. 10 cm rechts und links der zu schweißenden Naht aufsprühen.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

TECHNISCHES DATENBLATT



Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.
Klicken oder scannen Sie hier:



Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.